

# 多治米学区近隣ハザードマップ

※地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000（地図画像）を複製したものである。（承認番号 平28情複、第720号）



地域の危険度マップ

No	名称
1	消防局・南消防署
7	城南中学校
10	緑町公園
15	川口小学校
16	川口公民館
36	曙小学校
37	曙公民館
38	多治米小学校
39	多治米公民館
51	新涯小学校
52	誠之中学校
53	新涯公民館
54	川口東小学校
55	川口東公民館

●：消防署  
●：公共施設等  
— 緊急輸送道路

地震直後から発生する緊急輸送を迅速かつ確実に実施するために必要な道路の耐久性が確保されているとともに、地震時にネットワークとして機能するもの



南海トラフ巨大地震のこの地域の最大予想震度は6弱

想定地震：南海トラフ巨大地震

## 地震防災マップの役立て方

### ①お住まいの地域がどのくらい危険かを確認します

市全域でどのくらいの震度が予測されているかを、市全域版でチェックした後、拡大版でお住まいの地域周辺を確認します。同じように、「地域の危険度マップ」では、建築物がどの程度全壊するか、被害予測を確認することができます。

### ②日頃どんな備えをしたらいいかを確認します

地震に備えてどんな対策をしたらよいか、家族や地域で話し合ってみてください。参考となる対策を福山市のホームページなどでご紹介しています。ぜひ、ご活用ください。

## 地域の危険度

危険度8 50%~	危険度7 40%~50%	危険度6 30%~40%
危険度5 20%~30%	危険度4 10%~20%	危険度3 5%~10%
危険度2 1%~5%	危険度1 1%未満	

●割合(%)は建築物の全壊率  
注)全壊率は、全壊する建築物以外には全く被害がないことを示しているのではなく、半壊~無被害であることを示しています。白色の1%未満は建築物がない地域を含みます。

## 震度階級のイメージ

震度階級	震度7	震度6強	震度6弱
人の体感・行動	立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、飛ばされることもある。	立っていることが困難になる。	立っていることが困難になる。
屋内の状況	固定していない家具のほとんどが倒れ、飛ばされることもある。	固定していない家具は、倒れるものがある。	固定していない家具の大半が移動し、倒れるものがある。
屋外の状況	壁のタイルや窓ガラスが破損、落下する建築物が多くなる。	補強されていないブロック塀のほとんどが崩れる。	壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。
木造建築物(住宅)の状況	耐震性が低い 傾くもの、倒れるものがさらに多くなる。	耐震性が高い 壁のひび割れが多くなる。まれに傾くものがある。	耐震性が低い 壁に大きなひび割れが入るものや、傾くもの、倒れるものがある。
鉄筋コンクリート造建築物の状況	耐震性が低い 壁、はり、柱などに斜めやX状のひび割れが多くなる。1階又は中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。	耐震性が高い 壁、はり、柱などにひび割れが多くなる。1階又は中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。	耐震性が低い 壁に大きなひび割れが入り、瓦が落下し、全体が傾くことがある。倒れるものもある。

注)震度はそれぞれの地震で想定される最大の震度を表示しています。



南海トラフ巨大地震以外にも、長者ヶ原断層-吉井断層を震源とする地震や、どこでも起こりうる直下型地震が起こった場合は震度6強~震度7の更に強い揺れがこの地域で予測されています。



震度6弱  
立っていることが困難になる。  
固定していない家具の大半が移動し、倒れるものがある。  
壁のタイルや窓ガラスが破損、落下することがある。  
壁に大きなひび割れが入り、瓦が落下し、全体が傾くことがある。倒れるものもある。  
壁に軽微なひび割れがみられることがある。  
壁、はり、柱などにひび割れが多くなる。  
壁、はり、柱などにひび割れが入ることがある。